

Casa da massaro Perazzoli

58

DATI CARATTERISTICI

RIFERIMENTO SCHEDA "A"	EPOCA DI IMPIANTO: XVIII/XIX secolo	DESTINAZIONE D'USO
Sez.: N. Edificio:	Edificio esistente al 1809 con sedime parziale	Originaria: casa da massaro
Via Strada Romana n. 73		Attuale: abitazione (non utilizzata)
RIFERIMENTO CATASTALE	EDIFICIO VINCOLATO DALLA: L.R. 58/78	
Foglio: 20 Mappale: 99	CONTESTO AMBIENTALE: scoperto a destinazione agricola	

REGESTO

ANNO	FG./Sommarione	N. Mappale	PROPRIETA'	DESTINAZIONE D'USO
1809	123 Abano	368	PERAZZOLI Giovanni q. Giacomo	Casa da massaro
1830	XXI-XXII/123 Cat. Austr.	368	T 11 - TRIESTE Giacobbe e Leone f.lli q. Moisè	Casa colonica
1845	21-22/65 R.M.P.	368	T 11 - TRIESTE Giacobbe e Leone f.lli q. Moisè	Casa colonica
1890	I.G.M.(1)			
1991	20	99	REVERENNA eredi - TASINATO Maria	Abitazione (non utilizzata)

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI

	Stato di conservazione
1. STRUTTURE VERTICALI Quelle delle parti ristrutturate sono in muratura di bimattoni; quelle del resto sono in mattoni pieni legati a calce. Alcune parti sono risolte in muratura mista di mattoni e pietrame, altre sono in pilastri e travi di legno.	Cattivo
2. STRUTTURE ORIZZONTALI In travi e tavole.	Cattivo
3. COPERTURE Quelle originali presentano una struttura lignea organizzata alla piemontese, uno scempiato in cotto e un manto in coppi. Quelle delle parti ristrutturate sono in latero-cemento e mantellata in coppi.	Cattivo
4. STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO	Cattivo

INTERVENTI SUCCESSIVI




Nel secolo scorso, l'edificio originario venne ampliato verso ovest, il vano ad est venne sopraelevato, la cucina allungata e venne realizzata la cantina a nord. Probabilmente nel primo dopoguerra, vennero realizzati i volumi rustici ad ovest, recentemente ristrutturati. Allo stesso periodo dovrebbero risalire le modifiche dei locali a nord-est che hanno portato alla creazione del forno e degli attigui volumi ad un piano. Attualmente l'edificio è in fase di restauro (C.E. 181-81)

PARTICOLARI DI RILIEVO


La parte originale del manufatto rappresenta un rarissimo esemplare di arcaica casa rurale (forse un casone) parzialmente strutturata in legno. All'interno del piano terra sono ancora visibili, infatti, i pilastri e le travi lignei portanti inseriti in una muratura realizzata in un secondo momento e con evidente funzione di solo tamponamento. Oltre a questa singolarità che lo rende estremamente importante per definire le caratteristiche dell'antico costruito aponeense, dell'edificio sono da segnalare l'ampio portico a pilastri e con copertura lignea a vista e il locale cucina tuttora dotato di un antico solaio in legno di rovere, a vista. A nord è tuttora visibile il forno, un locale persente in quasi tutti gli antichi edifici rurali aponeensi.

Note, bibliografia e fonti d'archivio  
(1) L'edificio risulta esistente in questa cartografia.

ICONOGRAFIA E DOCUMENTI



ESTRATTO CATASTALE ATTUALE




FASI EVOLUTIVE DELL'EDIFICIO  
PIANTE E PROSPETTI PRINCIPALI

- 1. XVIII-XIX secolo
- 2. XIX secolo
- 3. Dal primo dopoguerra ad oggi



RILIEVO AMBIENTALE



- 1. Area scoperta in terra battuta e sassi
- 2. Scoperto a destinazione agricola



Comune di Abano Terme

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



1

2



1. Veduta del fronte sud
2. Veduta del portico
3. Veduta dei fronti est e nord
4. Veduta interna della cucina



3

4

