

Comune di Abano Terme

Scheda "B" Beni Ambientali

Osteria Mocenigo

62

DATI CARATTERISTICI

RIFERIMENTO SCHEDA "A"	EPOCA DI COSTRUZIONE: XVII-XVIII sec.	DESTINAZIONE D'USO
Sez.: N. Edificio:	Edificio esistente al 1809 con sedime parziale	Originaria: casa d'osteria
Via Ponte della Fabbrica n. 40		Attuale: deposito di mobili
RIFERIMENTO CATASTALE	EDIFICIO VINCOLATO DALLA L.R. 58/78	
Foglio: 11 Mappale: 106	CONTESTO AMBIENTALE: scoperto a destinazione agricola	

REGESTO

ANNO	FG./Sommarione	N. Mappale	PROPRIETA'	DESTINAZIONE D'USO
1809	123 Abano	833	MOCENIGO Luigi q. Sebastiano	Casa d'osteria
1830	XVIII/123 Cat. Austr.	833	T 11 - TRIESTE Giacobbe e Leone f.lli q. Moisé	Casa
1845	18/65 R.M.P.	833	T 11 - TRIESTE Giacobbe e Leone f.lli q. Moisé	Casa
1890	I.G.M.(1)			
1950	11	106		Deposito di stracci
1991	11	106	SCARPIN Dino	Edificio per compra-vendita mobili

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI

	Stato di conservazione
1. STRUTTURE VERTICALI In muratura di mattoni pieni legati a calce.	Mediocre-cattivo
2. STRUTTURE ORIZZONTALI In travi di legno e tavole: le più antiche sono di rovere o di larice, le più recenti (ex porticato) in tavole e muraletti di piccola sezione.	Mediocre
3. COPERTURE Tutte bifalde con orditura lignea alla lombarda; presentano arcarecci, travicelli, scempiato in pianelle e manto in coppi.	Mediocre
4. STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO	Mediocre-cattivo

INTERVENTI SUCCESSIVI




L'edificio originario fu fatto costruire dai nobili Mocenigo e adibito ad osteria. Certamente nella scelta del sito avrà giocato un ruolo determinante la particolarità del luogo che anticamente costituiva un importante cruscivia di traffico.
Sul finire del Settecento fu ampliato e fu realizzata l'ala parallela alla strada.
Nell'Ottocento ha subito rimaneggiamenti, a seguito di un uso diversificato, che hanno portato alla sua parziale sopraelevazione e alla modifica delle forometrie interne ed esterne.
Nel primo dopoguerra l'ala sulla strada è stata demolita in parte e ristrutturata; la stessa, forse nel secondo dopoguerra, ha visto un ulteriore intervento che ha portato alla chiusura delle arcate del fronte sud; allo stesso periodo dovrebbe essere databile la tettoia e il rimodernamento dell'abitazione ricavata nella parte sud del fabbricato d'impianto.

PARTICOLARI DI RILIEVO


Il manufatto, apparentemente privo di valori particolari, conserva invece le interessanti testimonianze di arcaiche strutture e di rare destinazioni d'uso.
Esso cela, soprattutto nella porzione d'impianto, singolari vani come la grande cantina pavimentata in blocchi di trachite e coperta di un pregevole solaio di grosse travature di rovere, o come quelli adibiti ad osteria organizzati su livelli diversi.
Grossi legni a vista sono i grandi protagonisti, oltre che dei solai del manufatto, anche della copertura tuttora molto interessante.

Note, bibliografia e fonti d'archivio
(1) L'edificio risulta documentato in questa cartografia.

ICONOGRAFIA E DOCUMENTI



ESTRATTO CATASTALE ATTUALE



1. Catasto Austriaco, anno 1830-1842
2. Catasto Austro-italiano, anno 1845-1852
3. I.G.M. 1:25000, anno 1890


Comune di Abano Terme

Scheda "B" Beni Ambientali 62

STATO DI FATTO

PIANTE E PROSPETTI PRINCIPALI

1. Pianta del piano terra
(In grigio il primo nucleo)
2. Prospetto ovest
3. Prospetto est
4. Prospetto nord




1

2

3

4

RILIEVO AMBIENTALE



1. Ingresso con piloni in laterizio e cancellata
2. Cortile
3. Scoperto pavimentato in ghiaia
4. Canale Battaglia
5. Argine con manto erboso
6. Ponte della Fabbrica
7. Fossato
8. Scoperto a destinazione agricola

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



1

1. Veduta del fronte ovest
2. Veduta dei fronti est e nord
3. Veduta dei fronti ovest e sud
4. Veduta dei fronti nord ed ovest



3



2



4