

Comune di Abano Terme

Scheda "B" Beni Ambientali

Villa Bronzolo

55

DATI CARATTERISTICI

RIFERIMENTO SCHEDA "A"

Sez.: N. Edificio:  
Via Stazione n. 40

EPOCA DI IMPIANTO: XVIII secolo  
Edificio esistente al 1723 (1), con sedime parziale

DESTINAZIONE D'USO  
Originaria: casa di villeggiatura  
Attuale: pellicceria

RIFERIMENTO CATASTALE  
Foglio: 21 Mappale: 2

EDIFICIO PRIVO DI VINCOLI  
CONTESTO AMBIENTALE: giardino

REGESTO

ANNO	FG./Sommarione	N. Mappale	PROPRIETA'	DESTINAZIONE D'USO
1723 (1)	Redecima 493 c. 40	---	Conti BRONZOLI Pietro e f.lli	Casa domenicale
1747 (1)	Redecima 493 c. 496	---	Conte BRONZOLI Francesco e Rev. G.B. q. Pietro	Casa domenicale
1784 (1)	---	---	BRONZOLO Carlo	
1797 (1)	---	---	BRONZOLO Prosdocimo	
1799 (1)	---	---	BROZZOLO ANDRONICO Prudenzia	
1809	123 Abano	575	CARRINATI Felice q. Antonio	Casa di villeggiatura
1830	XVII/123 Cat. Austriaco	575	C 6 - CARINATO Felice q. Girolamo	Casa di villeggiatura
1845	17/65 R.M.P.	575	C 6 - CARINATO Felice q. Girolamo	Casa di villeggiatura
1883	17/65 R.M.P. (Lustr.)	575	C 6 - CARINATO Felice q. Girolamo	Casa di villeggiatura
1890	I.G.M.(2)	---	SETTI	Villa
1991	21	2	SETTE PIACENTINI	Pellicceria

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI

- STRUTTURE VERTICALI**  
Prevalentemente in muratura di mattoni pieni legati a calce.
- STRUTTURE ORIZZONTALI**  
In latero-cemento.
- COPERTURA**  
A padiglione con strutture lignee, scempiato in cotto e manto in coppi.
- STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO**

Stato di conservazione

Buono  
Buono  
Buono  
Buono

INTERVENTI SUCCESSIVI

Alla fine del settecento, l'originaria villa BRONZOLO venne ampliata verso est e nel 1866, su progetto dell'Ing. F. Ortolani, venne realizzata la torre ottagonale. Tra il 1880 e il 1883, il manufatto venne ampliato verso ovest e rimodernato. L'edificio assunse la fisionomia definitiva nel 1901 quando venne radicalmente ristrutturato e sopraelevato. In quell'occasione vennero create quelle decorazioni che durante un recente restauro (1990 C.E. 9.05.90) sono state ripristinate.




PARTICOLARI DI RILIEVO

Seppure rimanga ben poco della settecentesca villa Bronzolo originaria, il manufatto risulta ugualmente interessante quale esempio di rimodernamento novecentesco realizzato su stiliemi neogotici. Vanno segnalate, oltre all'ottocentesca torre ottagonale, anche le decorazioni ad affresco rifatte secondo i disegni originali.


Note, bibliografia e fonti d'archivio

(1) A: BALDAN - Ville venete nel territorio padovano - Ed. Francisci pag. 46.  
(2) L'edificio risulta esistente in questa cartografia.  
Nella mostra fotografica organizzata dalla Biblioteca civica di Abano Terme sono state esposte delle fotografie (n. 159 e 160) raffiguranti l'edificio nel 1895 e nel 1900.

ICONOGRAFIE E DOCUMENTI



ESTRATTO CATASTALE ATTUALE




1. Catasto Napoleonico, anno 1809
2. Catasto Austriaco, anno 1830-1842
3. Catasto Austro-italiano, anno 1845-1852
4. I.G.M. 1:25000, anno 1890




FASI EVOLUTIVE DELL'EDIFICIO  
PIANTE E PROSPETTI PRINCIPALI

- 1. XVIII secolo
- 2. 1866
- 3. Fine '800
- 4. 1901 e stato di fatto



RILIEVO AMBIENTALE



- 1. Giardino
- 2. Piloni originali in laterizio con cancellata
- 3. Scoperto pavimentato in ghiaia
- 4. Fossato
- 5. Scoperto a destinazione agricola
- 6. Ferrovia



Comune di Abano Terme

Scheda "B" Beni Ambientali 55

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



1

1. Veduta d'insieme da sud
2. Veduta dei fronti nord ed ovest
3. Particolare della villa da nord ovest



2



3



Comune di Abano Terme

Scheda "B" Beni Ambientali

Barchessa-scuderia Bronzoli

55a

DATI CARATTERISTICI

RIFERIMENTO SCHEDA "A"	EPOCA DI COSTRUZIONE: tra il 1845 e il 1850	DESTINAZIONE D'USO
Sez.: N. Edificio:	Edificio esistente al 1850 con sedime totale	Originaria: casa colonica
Via Stazione n. 42		Attuale: deposito agricolo (non utilizzato)
RIFERIMENTO CATASTALE	EDIFICIO PRIVO DI VINCOL	
Foglio: 21 Mappale: 3	CONTESTO AMBIENTALE: scoperto a destinazione agricola	

REGESTO

ANNO	FG./Sommarione	N. Mappale	PROPRIETA'	DESTINAZIONE D'USO
1747 (1)	Redecima 496	---	Conti BRONZOLI Francesco e Rev. G.B.	"...teza, stalla, caneva, ecc. ..."
1809 (1)	123 Abano	575	CARRINATI Felice q. Antonio	Aratorio arborato vitato
1830 (1)	XVII/123 Cat. Austriaco	575	C 6 - CARINATO Felice q. Girolamo	Aratorio arborato vitato
1845	17/65 R.M.P.	575	C 6 - CARINATO Felice q. Girolamo	Aratorio arborato vitato
1850	17/65 R.M.P. (Lustr.)	1990	C 6 - CARINATO Felice q. Girolamo	Casa colonica
1890	I.G.M. (2)		SETTI (villa)	
1895	17/65 R.M.P. (Lustr.)	2406	SETTE	
1991	21	3	PIACENTINI	Deposito agricolo (non utilizzato)

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI

	Stato di conservazione
1. STRUTTURE VERTICALI In muratura mista di mattoni pieni, nelle parti più sollecitate, e pietrame semilavorato.	Mediocre
2. STRUTTURE ORIZZONTALI In travi di legno e tavole; nella scuderia sono incannicciate e intonacate.	Mediocre-cattivo
3. COPERTURA A padiglione con orditura alla piemontese costituita da falsi puntoni di tondame di larice, listellato in legno, scempiato in pianelle e manto in coppi.	Cattivo
4. STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO	Mediocre-cattivo

INTERVENTI SUCCESSIVI

Dopo la realizzazione dell'edificio, venne demolita l'originaria piccola barchessa esistente ad ovest di esso.  
Nel corso del nostro secolo, al manufatto vennero apportate varie modifiche sia interne che esterne. Tra le prime vanno citate la creazione di due piccoli servizi igienici a scapito della scuderia e del portico, la realizzazione di alcune tramezzature per recuperare degli spazi a fini abitativi e la riduzione della scuderia.  
Tra le seconde sono da citare la riduzione di alcune aperture a sud e il parziale tamponamento di due archi.

PARTICOLARI DI RILIEVO

Pregevole esemplare di barchessa-scuderia della metà del secolo scorso, ancora leggibile in tutti i connotati strutturali e morfologici originali.  
Oltre al fronte parzialmente porticato con arcate policentriche, vanno menzionati i solai e la copertura lignei originali.  
In particolare va segnalato il locale scuderia che presenta delle eleganti colonne in pietra, con capitello, che sostengono piccole arcate in laterizio.  
Una parola va spesa anche per la ghiacciaia isolata a sud, risalente alla fine dell'Ottocento.

Note, bibliografia e fonti d'archivio  
(1) A. BALDAN - Ville venete nel territorio padovano. Ed. Francisci. Pag. 46 L'edificio citato o documentato non è l'attuale, bensì quello che lo ha preceduto.  
(2) L'edificio risulta esistente in questa cartografia.


ICONOGRAFIE E DOCUMENTI






FASI EVOLUTIVE DELL'EDIFICIO  
PIANTE E PROSPETTI PRINCIPALI

- 1. 1845-1850
- 2. Stato di fatto



RILIEVO AMBIENTALE



- 1. Scoperto a prato (in stato di abbandono)
- 2. Aia in terra battuta
- 3. Fossato
- 4. Scoperto a destinazione agricola
- 5. Ferrovia



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



1

1. Scorcio del fronte sud
2. Veduta interna del portico
3. Veduta dei fronti nord ed ovest
4. Veduta interna della stalla per cavalli



3

2



4

