

Case d'affitto Carrinati e Mocenigo

DATI CARATTERISTICI

RIFERIMENTO SCHEDA "A"

Sez.: N. Edificio:
Via S. Pio X

EPOCA DI COSTRUZIONE: XVIII-XIX secolo
Edificio esistente al 1809 con sedime parziale

DESTINAZIONE D'USO

Originaria: case rurali
Attuale: deposito agricolo

RIFERIMENTO CATASTALE

Foglio: 20 Mappale: 11

EDIFICIO VINCOLATO DALLA L.R. 58/78

CONTESTO AMBIENTALE: scoperto a destinazione agricola

REGESTO

ANNO	FG./Sommarione	N. Mappale	PROPRIETA'	DESTINAZIONE D'USO
1809	123 Abano	560	CARRINATI Felice q. Antonio	Casa d'affitto
		561	MOCENIGO Luigi q. Sebastiano	Casa d'affitto
1830	XVII/123 Cat. Austriaco	560	C 6 - CARINATO Felice q. Girolamo	Casa colonica
		561	T 11 - TRIESTE Giacobbe e Leone f.lli q. Moisè	Casa colonica
1845	17/65 R.M.P.	60	C 6 - CARINATO Felice q. Girolamo	Casa colonica
		561	T 11 - TRIESTE Giacobbe e Leone f.lli q. Moisè	Casa colonica
1890	I.G.M. (1)			
1991	20	11	SETTEPIACENTINI	Deposito agricolo

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI

1. STRUTTURE VERTICALI

In muratura prevalentemente di mattoni pieni. Quelle ottocentesche sono in pietrame di vario taglio.

Stato di conservazione

Mediocre-cattivo

2. STRUTTURE ORIZZONTALI

In travi e tavolato di legno.

Mediocre

3. COPERTURA

Tutte a doppia falda, con orditura in legno, scempiato in pianelle e manto in coppi.

Mediocre

4. STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO

Mediocre

INTERVENTI SUCCESSIVI

In origine il manufatto era costituito da due unità separate, appartenenti a due proprietari diversi, probabilmente individuabili nella casetta a due piani ad est e nella parte del rustico (stalla) ad ovest. Nella seconda metà dell'Ottocento sono state ristrutturate e unite tra loro; nello stesso periodo sono stati aggiunti, in adiacenza al corpo abitativo ad est, altri vani abitativi.

Nel Novecento sono state apportate alcune modifiche distributive, tramezzato il portico con arcate e tamponati alcuni fori.

PARTICOLARI DI RILIEVO




Interessante manufatto rurale risultato di accrescimenti successivi e che ha assunto la sua fisionomia definitiva nella seconda metà del secolo scorso.

Va segnalato il rustico-abitazione ad ovest caratterizzato da un portico a sud con doppia arcata a tutto sesto e da un arco sulla testata di ponente. Molti gli elementi strutturali ottocenteschi che il manufatto conserva ancora.


Note, bibliografia e fonti d'archivio

(1) In questa cartografia l'edificio risulta documentato.

ICONOGRAFIA E DOCUMENTI




ESTRATTO CATASTALE ATTUALE




1. Catasto Napoleonico, anno 1809
2. Catasto Austriaco, anno 1830-1842
3. Catasto Austro-italiano, anno 1845-1852
4. I.G.M. 1:25000, anno 1890

FASI EVOLUTIVE DELL'EDIFICIO
PIANTE E PROSPETTI PRINCIPALI

- 1. Fine '700-primi '800
(In grigio i probabili corpi d'impianto)
- 2. Seconda metà dell' '800
- 3. Stato di fatto



RILIEVO AMBIENTALE



Comune di Abano Terme

Scheda "B" Beni Ambientali 54

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



1

1. Veduta d'insieme da sud
2. Scorcio del fronte nord
3. Scorcio dei fronti sud ed ovest
4. Veduta del fronte ovest



3



2



4