

Casa d'affitto Bruzoli Andronico

51

DATI CARATTERISTICI

RIFERIMENTO SCHEDA "A"
Sez.: N. Edificio:
Via Strada Romana n. 3-5

EPOCA DI IMPIANTO: fine XVIII secolo
Edificio esistente al 1809 con sedime parziale

DESTINAZIONE D'USO
Originaria: casa d'affitto
Attuale: deposito agricolo e abitazione
(non utilizzata)

RIFERIMENTO CATASTALE
Foglio: 13 Mappale: 29

EDIFICIO VINCOLATO DALLA: L.R. 58/78
CONTESTO AMBIENTALE: scoperto a destinazione agricola

REGESTO

ANNO	FG./Sommarione	N. Mappale	PROPRIETA'	DESTINAZIONE D'USO
1809	123 Abano	593	BRUZOLI ANDRONICO Prudenza q. Carlo	Casa d'affitto
1830	XVII/123 Cat. Austriaco	593	T 11 - TRIESTE Giacobbe e Leone f.lli q. Moisè	Casa colonica
1845	17/65 R.M.P.	593	T 11 - TRIESTE Giacobbe e Leone f.lli q. Moisè	Casa colonica
1883	17/65 R.M.P. (Lustr.)	2353	T 11 - TRIESTE Giacobbe e Leone f.lli q. Moisè	Casa colonica
1890	I.G.M.(1)			
1991	13	29	BARALDO f.lli	Deposito agricolo e abitazione (non utilizzata)

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI

- STRUTTURE VERTICALI
Prevalentemente in muratura di mattoni pieni.
- STRUTTURE ORIZZONTALI
In travi di legno e tavole, intonacate nei locali abitativi.
- COPERTURA
Con strutture lignee, scempiato in piastrelle e manto in coppi.
- STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO

Stato di conservazione

Mediocre

Mediocre

Mediocre

Mediocre

INTERVENTI SUCCESSIVI




Tra il 1880 e il 1883 venne aggiunto il portico e costruita la parte abitativa a sud.
Nel secondo dopoguerra, quest'ultima venne ampliata verso ovest e l'intero manufatto subì alcune modifiche interne e alle forometrie.
Tra il 1955 e il 1957 vennero eseguiti lavori di consolidamento, rifatte le stalle e tamponate due arcate del portico.
L'edificio è in attesa di restauro (C.E. 97/88).

PARTICOLARI DI RILIEVO


La parte d'impianto, costituita dal corpo edilizio con copertura a bifalde, conserva ancora i principali elementi formali e strutturali originari databili alla fine del Settecento.
Tra le parti ottocentesche vanno segnalate in particolare il portico, caratterizzato ad est da tre aperture policentriche, e l'ordinata traforatura dell'abitazione dalla quale traspare un'organizzazione funzionale che trova riscontro in molte altre residenze rurali aponansi.

Note, bibliografia e fonti d'archivio
(1) L'edificio risulta esistente in questa cartografia.

ICONOGRAFIA E DOCUMENTI



ESTRATTO CATASTALE ATTUALE




- Catasto Napoleonico, anno 1809
- Catasto Austriaco, anno 1830-1842
- Catasto Austro-italiano, anno 1845-1852
- I.G.M. 1:25000, anno 1890

Comune di Abano Terme


Scheda "B" Beni Ambientali 51

FASI EVOLUTIVE DELL'EDIFICIO PIANTE E PROSPETTI PRINCIPALI

1. XVIII secolo (ipotesi)
2. 1880-1883
3. Secondo dopoguerra e stato di fatto



RILIEVO AMBIENTALE



- 1. Aia in trachite.
- 2. Giardino.
- 3. Orto.
- 4. Scoperto a destinazione agricola.
- 5. Ferrovia.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



1

1. Veduta del fronte ovest
2. Veduta dei fronti sud ed est
3. Veduta del fronte nord
4. Veduta interna della copertura del portico



3

2



4

