

Comune di Abano Terme

Scheda "B" Beni Ambientali

Masseria Trevisan

53

DATI CARATTERISTICI

RIFERIMENTO SCHEDA "A"	EPOCA DI IMPIANTO: XIX secolo	DESTINAZIONE D'USO
Sez.: N. Edificio:	Edificio esistente al 1830 con sedime parziale	Originaria: casa da massaro
Via Santa Maria d'Abano		Attuale: abitazione
RIFERIMENTO CATASTALE	EDIFICIO VINCOLATO DALLA: L.R. 58/78	
Foglio: 14 Mappale: 10	CONTESTO AMBIENTALE: giardino	

REGESTO

ANNO	FG./Sommarione	N. Mappale	PROPRIETA'	DESTINAZIONE D'USO
1809	123 Abano	818	TREVISANI Antonio q. Pantaleone	Casa da massaro
1830	XVII/123 Cat. Austriaco	818	TREVISAN Luigia q. Gio. Antonio	Casa colonica
1845	17/65 R.M.P.	818	TREVISAN Luigia q. Gio. Antonio	Casa colonica
1883	17/65 R.M.P. (Lustr.)	2245	TREVISAN Luigia q. Gio. Antonio	Casa colonica
1890	I.G.M.(1)			
1991	14	10		Abitazioni

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI

	Stato di conservazione
1. STRUTTURE VERTICALI Casa: in muratura mista di mattoni e pietrame. Annesso: prevalentemente in muratura di mattoni pieni.	Buono
2. STRUTTURE ORIZZONTALI In latero-cemento.	Buono
3. COPERTURA Con struttura lignea, scempiato in cotto e manto in coppi.	Buono
4. STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO	Buono

INTERVENTI SUCCESSIVI




In origine, del complesso esisteva solo il fabbricato a nord; quest'ultimo è stato ampliato verso tramontana e in parte sopraelevato sul finire dell' Ottocento.  
Nello stesso periodo (1880-1883) è stato costruito anche il corpo a sud.  
Recentemente entrambi i manufatti sono stati restaurati.

PARTICOLARI DI RILIEVO


Seppure recentemente ristrutturato, il complesso agricolo che conserva ancora un discreto valore ambientale.  
Va segnalato il corpo ottocentesco che propone un grande portico con arcate a pieno centro.

Note, bibliografia e fonti d'archivio  
(1) L'edificio risulta esistente in questa cartografia.

ICONOGRAFIA E DOCUMENTI




ESTRATTO CATASTALE ATTUALE







- 1. Catasto Austriaco, anno 1830-1842
- 2. Catasto Austro-italiano, anno 1845-1852
- 3. I.G.M. 1:25000, anno 1890



RILIEVO AMBIENTALE



-  1. Giardino.
-  2. Scoperto a prato.
-  3. Siepe arborata
-  4. Scoperto a destinazione agricola.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

- 1. Veduta dei fronti sud ed est
- 2. Veduta dei fronti sud ed est dell'ex annesso



1



2